

PHỤ LỤC ĐẶC ĐIỂM KINH TẾ KỸ THUẬT CỦA TÀI SẢN THẨM ĐỊNH

(Kèm theo Báo cáo thẩm định giá số 5.7.3/2022/BCTĐG-AVFS

ngày 05/7/2022 của Công ty Cổ phần Dịch vụ tài chính và Thẩm định giá tài sản Việt Nam)

1. Đặc điểm của tài sản thẩm định :

1.1. Đặc điểm tài sản về mặt pháp lý:

Giấy tờ pháp lý	Ngày cấp	Đơn vị cấp
1. Xe ô tô Transinco biển kiểm soát 14P - 1211		
Bản sao giấy chứng nhận đăng ký xe ô tô	ngày 28/12/2009	Công an tỉnh Quảng Ninh
2. Xe ô tô Transinco biển kiểm soát 14P - 1214		
Bản sao giấy chứng nhận đăng ký xe ô tô	ngày 28/12/2009	Công an tỉnh Quảng Ninh
3. Xe ô tô Transinco biển kiểm soát 14P - 1240		
Bản sao giấy chứng nhận đăng ký xe ô tô	ngày 28/12/2009	Công an tỉnh Quảng Ninh
4. Xe ô tô Transinco biển kiểm soát 14P - 1245		
Bản sao giấy chứng nhận đăng ký xe ô tô	ngày 28/12/2009	Công an tỉnh Quảng Ninh
5. Xe ô tô Transinco biển kiểm soát 14P - 1204		
Bản sao giấy chứng nhận đăng ký xe ô tô	ngày 28/12/2009	Công an tỉnh Quảng Ninh
6. Xe ô tô Transinco biển kiểm soát 14P - 2562		
Bản sao giấy chứng nhận đăng ký xe ô tô	ngày 08/4/2010	Công an tỉnh Quảng Ninh
7. Xe ô tô Transinco biển kiểm soát 14P - 2572		
Bản sao giấy chứng nhận đăng ký xe ô tô	ngày 08/4/2010	Công an tỉnh Quảng Ninh
8. Xe ô tô Transinco biển kiểm soát 14P - 1207		
Bản sao giấy chứng nhận đăng ký xe ô tô	ngày 28/12/2009	Công an tỉnh Quảng Ninh
9. Xe ô tô Transinco biển kiểm soát 14P - 2545		
Bản sao giấy chứng nhận đăng ký xe ô tô	ngày 19/4/2010 (đăng ký lần đầu ngày 08/4/2010)	Công an tỉnh Quảng Ninh
10. Xe ô tô Transinco biển kiểm soát 14P - 1201		

Giấy tờ pháp lý	Ngày cấp	Đơn vị cấp
Bản sao giấy chứng nhận đăng ký xe ô tô	ngày 28/12/2009	Công an tỉnh Quảng Ninh
11. Xe ô tô Transinco biển kiểm soát 14P - 1230		
Bản sao giấy chứng nhận đăng ký xe ô tô	ngày 28/12/2009	Công an tỉnh Quảng Ninh
12. Xe ô tô Transinco biển kiểm soát 14P - 2580		
Bản sao giấy chứng nhận đăng ký xe ô tô	ngày 08/4/2010	Công an tỉnh Quảng Ninh
13. Xe ô tô Transinco biển kiểm soát 14P - 1241		
Bản sao giấy chứng nhận đăng ký xe ô tô	ngày 28/12/2009	Công an tỉnh Quảng Ninh
14. Xe ô tô Transinco biển kiểm soát 14P - 2551		
Bản sao giấy chứng nhận đăng ký xe ô tô	ngày 08/4/2010	Công an tỉnh Quảng Ninh
15. Xe ô tô Transinco biển kiểm soát 14P - 2571		
Bản sao giấy chứng nhận đăng ký xe ô tô	ngày 08/4/2010	Công an tỉnh Quảng Ninh
16. Xe ô tô Transinco biển kiểm soát 14P - 1210		
Bản sao giấy chứng nhận đăng ký xe ô tô	ngày 28/12/2009	Công an tỉnh Quảng Ninh
17. Xe ô tô Transinco biển kiểm soát 14P - 1251		
Bản sao giấy chứng nhận đăng ký xe ô tô	ngày 28/12/2009	Công an tỉnh Quảng Ninh
18. Xe ô tô Transinco biển kiểm soát 14P - 2550		
Bản sao giấy chứng nhận đăng ký xe ô tô	ngày 28/12/2009	Công an tỉnh Quảng Ninh
19. Xe ô tô Transinco biển kiểm soát 14B – 029.48		
Bản sao giấy chứng nhận đăng ký xe ô tô	ngày 30/10/2018 (đăng ký lần đầu ngày 28/4/2009)	Công an tỉnh Quảng Ninh
20. Xe ô tô Transinco biển kiểm soát 14B – 012.73		
Bản sao giấy chứng nhận đăng ký xe ô tô	ngày 07/7/2014 (đăng ký lần đầu ngày 10/11/2010)	Công an tỉnh Quảng Ninh
21. Xe ô tô Transinco biển kiểm soát 14B – 012.87		
Bản sao giấy chứng nhận đăng ký xe ô tô	ngày 07/7/2014 (đăng ký lần đầu ngày 10/11/2010)	Công an tỉnh Quảng Ninh

Giấy tờ pháp lý	Ngày cấp	Đơn vị cấp
22. Xe ô tô BaHai biển kiểm soát 14B – 008.25		
Bản sao giấy chứng nhận đăng ký xe ô tô	ngày 09/5/2014 (đăng ký lần đầu ngày 01/7/2013)	Công an tỉnh Quảng Ninh
23. Xe ô tô BaHai biển kiểm soát 14B – 008.32		
Bản sao giấy chứng nhận đăng ký xe ô tô	ngày 09/5/2014 (đăng ký lần đầu ngày 01/7/2013)	Công an tỉnh Quảng Ninh
24. Xe ô tô Thaco biển kiểm soát 14B – 017.84		
Bản sao giấy chứng nhận đăng ký xe ô tô	ngày 14/7/2015 (đăng ký lần đầu ngày 19/9/2006)	Công an tỉnh Quảng Ninh

1.2. Đặc điểm tài sản thẩm định giá.

1. Xe ô tô Transinco biển kiểm soát 14P - 1211	
Nhãn hiệu	Transinco
Số loại	A-EQ6100KTD1-K52
Loại xe	Ô tô khách
Năm sản xuất	2009
Nước sản xuất	Việt Nam
Số máy	J42FM900018
Số khung	KK4X9A000501
Màu sơn	Trắng - xanh
Kích thước bao (mm)	10.240 x 2.500 x 3.340
Khối lượng bản thân (kg)	9.430
Thể tích làm việc của động cơ (cm ³)	6.494
Số chỗ ngồi	52
Nhiên liệu	Diesel
<p>Hiện trạng tại thời điểm thẩm định: Xe đã dừng hoạt động</p> <ul style="list-style-type: none"> + Phần động cơ: không nổ được máy + Hệ thống khung vỏ: cung lớp han mọt, bong tróc sơn, vảy thành xe han mọt, bong tróc sơn nhiều điểm, gioong kính chắn gió, kính thành, cửa lên xuống lão hóa + Nội thất: sàn xe bong rộp, rách nỉ, ghế đệm cũ, sần rách, hư hỏng nhiều + Hệ thống điện: các bóng đèn cũ, ồ mờ, cháy, dây điện lỏa hóa nhiều đoạn + Hệ thống điều hòa: Các đường ống, dàn nóng lạnh han mọt, lão hóa, rạn nứt + Lớp xe: Rạn nứt, hoa lớp mòn hết giới hạn 	
2. Xe ô tô Transinco biển kiểm soát 14P - 1214	

Nhãn hiệu	Transinco
Số loại	A-EQ6100KTD1-K52
Loại xe	Ô tô khách
Năm sản xuất	2009
Nước sản xuất	Việt Nam
Số máy	J42FM900019
Số khung	KK4X9A000506
Màu sơn	Trắng - xanh
Kích thước bao (mm)	10.240 x 2.500 x 3.340
Khối lượng bản thân (kg)	9.430
Thể tích làm việc của động cơ (cm ³)	6.494
Số chỗ ngồi	52
Nhiên liệu	Diesel

Hiện trạng tại thời điểm thẩm định: Xe đã dừng hoạt động

+ Phần động cơ: không nổ được máy

+ Hệ thống khung vỏ: Khung xe rạn nứt, hàn tấp nhiều lần, ôxi hóa han rỉ, khung vỏ xe han rỉ, bong tróc sơn, một số chỗ biến dạng, tôn vỏ xe han rỉ, hàn vá nhiều lần, gioong kính chắn gió, kính thành, cửa lên xuống lão hóa

+ Nội thất: sàn xe bong rộp, rách nỉ, ghế đệm cũ, sờn rách, hư hỏng nhiều

+ Hệ thống điện: các bóng đèn cũ, ố mờ, cháy, dây điện lão hóa nhiều đoạn

+ Hệ thống điều hòa: Các đường ống, dàn nóng lạnh han rỉ, lão hóa, rạn nứt

+ Lớp xe: Rạn nứt, hoa lớp mòn hết giới hạn

3. Xe ô tô Transinco biển kiểm soát 14P - 1240

Nhãn hiệu	Transinco
Số loại	A-EQ6100KTD1-K52
Loại xe	Ô tô khách
Năm sản xuất	2009
Nước sản xuất	Việt Nam
Số máy	J42FM900012
Số khung	KK4X9A000519
Màu sơn	Trắng - xanh
Kích thước bao (mm)	10.240 x 2.500 x 3.340
Khối lượng bản thân (kg)	9.430
Thể tích làm việc của động cơ (cm ³)	6.494
Số chỗ ngồi	52
Nhiên liệu	Diesel

Hiện trạng tại thời điểm thẩm định: Xe đã dừng hoạt động

+ Phần động cơ: không nổ được máy

+ Hệ thống khung vỏ: Khung xe rạn nứt, hàn tấp nhiều lần, ôxi hóa han rỉ, khung vỏ xe han rỉ, bong tróc sơn, một số chỗ biến dạng, tôn vỏ xe han rỉ, hàn vá nhiều lần, gioong kính chắn gió, kính thành, cửa lên xuống lão hóa

+ Nội thất: sàn xe bong rộp, rách nỉ, ghế đệm cũ, sờn rách, hư hỏng nhiều

+ Hệ thống điện: các bóng đèn cũ, ổ mờ, cháy, dây điện lão hóa nhiều đoạn

+ Hệ thống điều hòa: Các đường ống, dàn nóng lạnh han rỉ, lão hóa, rạn nứt

+ Lớp xe: Rạn nứt, hoa lớp mòn hết giới hạn

4. Xe ô tô Transinco biển kiểm soát 14P - 1245

Nhãn hiệu	Transinco
Số loại	A-EQ6100KTD1-K52
Loại xe	Ô tô khách
Năm sản xuất	2009
Nước sản xuất	Việt Nam
Số máy	J42FM900008
Số khung	KK4X9A000516
Màu sơn	Trắng - xanh
Kích thước bao (mm)	10.240 x 2.500 x 3.340
Khối lượng bản thân (kg)	9.430
Thể tích làm việc của động cơ (cm ³)	6.494
Số chỗ ngồi	52
Nhiên liệu	Diesel

Hiện trạng tại thời điểm thẩm định: Xe đã dừng hoạt động

+ Phần động cơ: không nổ được máy

+ Hệ thống khung vỏ: Khung xe rạn nứt, hàn tấp nhiều lần, ôxi hóa han rỉ, khung vỏ xe han rỉ, bong tróc sơn, một số chỗ biến dạng, tôn vỏ xe han rỉ, hàn vá nhiều lần, gioong kính chắn gió, kính thành, cửa lên xuống lão hóa

+ Nội thất: sàn xe bong rộp, rách nỉ, ghế đệm cũ, sờn rách, hư hỏng nhiều

+ Hệ thống điện: các bóng đèn cũ, ổ mờ, cháy, dây điện lão hóa nhiều đoạn

+ Hệ thống điều hòa: Các đường ống, dàn nóng lạnh han rỉ, lão hóa, rạn nứt

+ Lớp xe: Rạn nứt, hoa lớp mòn hết giới hạn

5. Xe ô tô Transinco biển kiểm soát 14P - 1204

Nhãn hiệu	Transinco
Số loại	A-EQ6100KTD1-K52
Loại xe	Ô tô khách
Năm sản xuất	2009

Nước sản xuất	Việt Nam
Số máy	J42FM900023
Số khung	KK4X9A000504
Màu sơn	Trắng - xanh
Kích thước bao (mm)	10.240 x 2.500 x 3.340
Khối lượng bản thân (kg)	9.430
Thể tích làm việc của động cơ (cm ³)	6.494
Số chỗ ngồi	52
Nhiên liệu	Diesel

Hiện trạng tại thời điểm thẩm định: Xe đã dừng hoạt động

+ Phần động cơ: không nổ được máy

+ Hệ thống khung vỏ: Khung xe rạn nứt, hàn tấp nhiều lần, ôxi hóa han rỉ, khung vỏ xe han rỉ, bong tróc sơn, một số chỗ biến dạng, tôn vỏ xe han rỉ, hàn vá nhiều lần, gioong kính chắn gió, kính thành, cửa lên xuống lão hóa

+ Nội thất: sàn xe bong rộp, rách nỉ, ghế đệm cũ, sờn rách, hư hỏng nhiều

+ Hệ thống điện: các bóng đèn cũ, ổ mờ, cháy, dây điện lão hóa nhiều đoạn

+ Hệ thống điều hòa: Các đường ống, dàn nóng lạnh han rỉ, lão hóa, rạn nứt

+ Lớp xe: Rạn nứt, hoa lớp mòn hết giới hạn

6. Xe ô tô Transinco biển kiểm soát 14P - 2562

Nhãn hiệu	Transinco
Số loại	A-EQ6100KTD1-K52
Loại xe	Ô tô khách
Năm sản xuất	2010
Nước sản xuất	Việt Nam
Số máy	J42FM700005
Số khung	KK4XAA000534
Màu sơn	Trắng - xanh
Kích thước bao (mm)	10.240 x 2.500 x 3.340
Khối lượng bản thân (kg)	9.430
Thể tích làm việc của động cơ (cm ³)	6.494
Số chỗ ngồi	52
Nhiên liệu	Diesel

Hiện trạng tại thời điểm thẩm định: Xe đã dừng hoạt động

+ Phần động cơ: không nổ được máy

+ Hệ thống khung vỏ: Khung xe rạn nứt, hàn tấp nhiều lần, ôxi hóa han rỉ, khung vỏ xe han rỉ, bong tróc sơn, một số chỗ biến dạng, tôn vỏ xe han rỉ, hàn vá nhiều lần,

gioong kính chắn gió, kính thành, cửa lên xuống lão hóa
 + Nội thất: sàn xe bong rộp, rách nỉ, ghế đệm cũ, sòn rách, hư hỏng nhiều
 + Hệ thống điện: các bóng đèn cũ, ố mờ, cháy, dây điện lão hóa nhiều đoạn
 + Hệ thống điều hòa: Các đường ống, dàn nóng lạnh han mọt, lão hóa, rạn nứt
 + Lớp xe: Rạn nứt, hoa lớp mòn hết giới hạn

7. Xe ô tô Transinco biển kiểm soát 14P - 2572

Nhãn hiệu	Transinco
Số loại	A-EQ6100KTD1-K52
Loại xe	Ô tô khách
Năm sản xuất	2010
Nước sản xuất	Việt Nam
Số máy	J42FM700013
Số khung	KK4XAA000529
Màu sơn	Trắng - xanh
Kích thước bao (mm)	10.240 x 2.500 x 3.340
Khối lượng bản thân (kg)	9.430
Thể tích làm việc của động cơ (cm ³)	6.494
Số chỗ ngồi	52
Nhiên liệu	Diesel

Hiện trạng tại thời điểm thẩm định: Xe đã dừng hoạt động

+ Phần động cơ: không nổ được máy
 + Hệ thống khung vỏ: Khung xe rạn nứt, hàn tấp nhiều lần, ôxi hóa han mọt, khung vỏ xe han mọt, bong tróc sơn, một số chỗ biến dạng, tôn vỏ xe han thủng, hàn vá nhiều lần, gioong kính chắn gió, kính thành, cửa lên xuống lão hóa
 + Nội thất: sàn xe bong rộp, rách nỉ, ghế đệm cũ, sòn rách, hư hỏng nhiều
 + Hệ thống điện: các bóng đèn cũ, ố mờ, cháy, dây điện lão hóa nhiều đoạn
 + Hệ thống điều hòa: Các đường ống, dàn nóng lạnh han mọt, lão hóa, rạn nứt
 + Lớp xe: Rạn nứt, hoa lớp mòn hết giới hạn

8. Xe ô tô Transinco biển kiểm soát 14P - 1207

Nhãn hiệu	Transinco
Số loại	A-EQ6100KTD1-K52
Loại xe	Ô tô khách
Năm sản xuất	2009
Nước sản xuất	Việt Nam
Số máy	J42FM900003
Số khung	KK4X9A000503

Màu sơn	Trắng - xanh
Kích thước bao (mm)	10.240 x 2.500 x 3.340
Khối lượng bản thân (kg)	9.430
Thể tích làm việc của động cơ (cm ³)	6.494
Số chỗ ngồi	52
Nhiên liệu	Diesel

Hiện trạng tại thời điểm thẩm định: Xe đã dừng hoạt động

+ Phần động cơ: không nổ được máy

+ Hệ thống khung vỏ: Khung xe rạn nứt, hàn tấp nhiều lần, ôxi hóa han rỉ, khung vỏ xe han rỉ, bong tróc sơn, một số chỗ biến dạng, tôn vỏ xe han rỉ, hàn vá nhiều lần, gioong kính chắn gió, kính thành, cửa lên xuống lão hóa

+ Nội thất: sàn xe bong rộp, rách nỉ, ghế đệm cũ, sờn rách, hư hỏng nhiều

+ Hệ thống điện: các bóng đèn cũ, ố mờ, cháy, dây điện lão hóa nhiều đoạn

+ Hệ thống điều hòa: Các đường ống, dàn nóng lạnh han rỉ, lão hóa, rạn nứt

+ Lớp xe: Rạn nứt, hoa lớp mòn hết giới hạn

9. Xe ô tô Transinco biển kiểm soát 14P - 2545

Nhãn hiệu	Transinco
Số loại	A-EQ6100KTD1-K52
Loại xe	Ô tô khách
Năm sản xuất	2010
Nước sản xuất	Việt Nam
Số máy	J42FM700012
Số khung	KK4XAA000530
Màu sơn	Trắng - xanh
Kích thước bao (mm)	10.240 x 2.500 x 3.340
Khối lượng bản thân (kg)	9.430
Thể tích làm việc của động cơ (cm ³)	6.494
Số chỗ ngồi	52
Nhiên liệu	Diesel

Hiện trạng tại thời điểm thẩm định: Xe đã dừng hoạt động

+ Phần động cơ: không nổ được máy

+ Hệ thống khung vỏ: Khung xe rạn nứt, hàn tấp nhiều lần, ôxi hóa han rỉ, khung vỏ xe han rỉ, bong tróc sơn, một số chỗ biến dạng, tôn vỏ xe han rỉ, hàn vá nhiều lần, gioong kính chắn gió, kính thành, cửa lên xuống lão hóa

+ Nội thất: sàn xe bong rộp, rách nỉ, ghế đệm cũ, sờn rách, hư hỏng nhiều

+ Hệ thống điện: các bóng đèn cũ, ố mờ, cháy, dây điện lão hóa nhiều đoạn

+ Hệ thống điều hòa: Các đường ống, dàn nóng lạnh han rỉ, lão hóa, rạn nứt

+ Lớp xe: Rạn nứt, hoa lớp mòn hết giới hạn

10. Xe ô tô Transinco biển kiểm soát 14P - 1201

Nhãn hiệu	Transinco
Số loại	A-EQ6100KTD1-K52
Loại xe	Ô tô khách
Năm sản xuất	2009
Nước sản xuất	Việt Nam
Số máy	J42FM900004
Số khung	KK4X9A000500
Màu sơn	Trắng - xanh
Kích thước bao (mm)	10.240 x 2.500 x 3.340
Khối lượng bản thân (kg)	9.430
Thể tích làm việc của động cơ (cm ³)	6.494
Số chỗ ngồi	52
Nhiên liệu	Diesel

Hiện trạng tại thời điểm thẩm định: Xe đã dùng hoạt động

+ Phần động cơ: không nổ được máy

+ Hệ thống khung vỏ: Khung xe rạn nứt, hàn tấp nhiều lần, ôxi hóa han mọt, khung vỏ xe han mọt, bong tróc sơn, một số chỗ biến dạng, tôn vỏ xe han thủng, hàn vá nhiều lần, gioong kính chắn gió, kính thành, cửa lên xuống lão hóa

+ Nội thất: sàn xe bong rộp, rách nỉ, ghế đệm cũ, sòn rách, hư hỏng nhiều

+ Hệ thống điện: các bóng đèn cũ, ố mờ, cháy, dây điện lão hóa nhiều đoạn

+ Hệ thống điều hòa: Các đường ống, dàn nóng lạnh han mọt, lão hóa, rạn nứt

+ Lớp xe: Rạn nứt, hoa lớp mòn hết giới hạn

11. Xe ô tô Transinco biển kiểm soát 14P – 1230

Nhãn hiệu	Transinco
Số loại	A-EQ6100KTD1-K52
Loại xe	Ô tô khách
Năm sản xuất	2009
Nước sản xuất	Việt Nam
Số máy	J42FM900007
Số khung	KK4X9A000511
Màu sơn	Trắng - xanh
Kích thước bao (mm)	10.240 x 2.500 x 3.340
Khối lượng bản thân (kg)	9.430
Thể tích làm việc của động cơ (cm ³)	6.494

Số chỗ ngồi	52
Nhiên liệu	Diesel
<p>Hiện trạng tại thời điểm thẩm định: Xe đã dừng hoạt động</p> <ul style="list-style-type: none"> + Phần động cơ: không nổ được máy, các bề mặt lắp ghép chảy dầu + Hệ thống khung vỏ: Khung xe rạn nứt, hàn tấp nhiều lần, ôxi hóa han rỉ, khung vỏ xe han rỉ, bong tróc sơn, một số chỗ biến dạng, tôn vỏ xe han rỉ, hàn vá nhiều lần, gioong kính chắn gió, kính thành, cửa lên xuống lão hóa + Nội thất: sàn xe bong rộp, rách nỉ, ghế đệm cũ, sờn rách, hư hỏng nhiều + Hệ thống điện: các bóng đèn cũ, ố mờ, cháy, dây điện lão hóa nhiều đoạn + Hệ thống điều hòa: Các đường ống, dàn nóng lạnh han rỉ, lão hóa, rạn nứt + Lớp xe: Rạn nứt, hoa lớp mòn hết giới hạn 	
12. Xe ô tô Transinco biển kiểm soát 14P – 2580	
Nhãn hiệu	Transinco
Số loại	A-EQ6100KTD1-K52
Loại xe	Ô tô khách
Năm sản xuất	2010
Nước sản xuất	Việt Nam
Số máy	J42FM700008
Số khung	KK4XAA000526
Màu sơn	Trắng - xanh
Kích thước bao (mm)	10.240 x 2.500 x 3.340
Khối lượng bản thân (kg)	9.430
Thể tích làm việc của động cơ (cm ³)	6.494
Số chỗ ngồi	52
Nhiên liệu	Diesel
<p>Hiện trạng tại thời điểm thẩm định: Xe đã dừng hoạt động</p> <ul style="list-style-type: none"> + Phần động cơ: không nổ được máy, các bề mặt lắp ghép chảy dầu + Hệ thống khung vỏ: Khung xe rạn nứt, hàn tấp nhiều lần, ôxi hóa han rỉ, khung vỏ xe han rỉ, bong tróc sơn, một số chỗ biến dạng, tôn vỏ xe han rỉ, hàn vá nhiều lần, gioong kính chắn gió, kính thành, cửa lên xuống lão hóa + Nội thất: sàn xe bong rộp, rách nỉ, ghế đệm cũ, sờn rách, hư hỏng nhiều + Hệ thống điện: các bóng đèn cũ, ố mờ, cháy, dây điện lão hóa nhiều đoạn + Hệ thống điều hòa: Các đường ống, dàn nóng lạnh han rỉ, lão hóa, rạn nứt + Lớp xe: Rạn nứt, hoa lớp mòn hết giới hạn 	
13. Xe ô tô Transinco biển kiểm soát 14P – 1241	
Nhãn hiệu	Transinco
Số loại	A-EQ6100KTD1-K52

Loại xe	Ô tô khách
Năm sản xuất	2009
Nước sản xuất	Việt Nam
Số máy	J42FM900021
Số khung	KK4X9A000508
Màu sơn	Trắng - xanh
Kích thước bao (mm)	10.240 x 2.500 x 3.340
Khối lượng bản thân (kg)	9.430
Thể tích làm việc của động cơ (cm ³)	6.494
Số chỗ ngồi	52
Nhiên liệu	Diesel

Hiện trạng tại thời điểm thẩm định: Xe đã dừng hoạt động

+ Phần động cơ: không nổ được máy

+ Hệ thống khung vỏ: Khung xe rạn nứt, hàn tấp nhiều lần, ôxi hóa han mọt, khung vỏ xe han mọt, bong tróc sơn, một số chỗ biến dạng, tôn vỏ xe han thủng, hàn vá nhiều lần, gioong kính chắn gió, kính thành, cửa lên xuống lão hóa

+ Nội thất: sàn xe bong rộp, rách ni, ghế đệm cũ, sờn rách, hư hỏng nhiều

+ Hệ thống điện: các bóng đèn cũ, ố mờ, cháy, dây điện lão hóa nhiều đoạn

+ Hệ thống điều hòa: Các đường ống, dàn nóng lạnh han mọt, lão hóa, rạn nứt

+ Lớp xe: Rạn nứt, hoa lớp mòn hết giới hạn

14. Xe ô tô Transinco biển kiểm soát 14P – 2551

Nhãn hiệu	Transinco
Số loại	A-EQ6100KTD1-K52
Loại xe	Ô tô khách
Năm sản xuất	2010
Nước sản xuất	Việt Nam
Số máy	J42FM700014
Số khung	KK4XAA000532
Màu sơn	Trắng - xanh
Kích thước bao (mm)	10.240 x 2.500 x 3.340
Khối lượng bản thân (kg)	9.430
Thể tích làm việc của động cơ (cm ³)	6.494
Số chỗ ngồi	52
Nhiên liệu	Diesel

Hiện trạng tại thời điểm thẩm định: Xe đã dừng hoạt động

+ Phần động cơ: không nổ được máy

- + Hệ thống khung vỏ: Khung xe rạn nứt, hàn tấp nhiều lần, ôxi hóa han mọt, khung vỏ xe han mọt, bong tróc sơn, một số chỗ biến dạng, tôn vỏ xe han thủng, hàn vá nhiều lần, gioong kính chắn gió, kính thành, cửa lên xuống lão hóa
- + Nội thất: sàn xe bong rộp, rách ni, ghế đệm cũ, sòn rách, hư hỏng nhiều
- + Hệ thống điện: các bóng đèn cũ, ố mờ, cháy, dây điện lão hóa nhiều đoạn
- + Hệ thống điều hòa: Các đường ống, dàn nóng lạnh han mọt, lão hóa, rạn nứt
- + Lớp xe: Rạn nứt, hoa lớp mòn hết giới hạn

15. Xe ô tô Transinco biển kiểm soát 14P – 2571

Nhãn hiệu	Transinco
Số loại	A-EQ6100KTD1-K52
Loại xe	Ô tô khách
Năm sản xuất	2010
Nước sản xuất	Việt Nam
Số máy	J42FM700011
Số khung	KK4XAA000533
Màu sơn	Trắng - xanh
Kích thước bao (mm)	10.240 x 2.500 x 3.340
Khối lượng bản thân (kg)	9.430
Thể tích làm việc của động cơ (cm ³)	6.494
Số chỗ ngồi	52
Nhiên liệu	Diesel

Hiện trạng tại thời điểm thẩm định: Xe đã dừng hoạt động

- + Phần động cơ: không nổ được máy
- + Hệ thống khung vỏ: Khung xe rạn nứt, hàn tấp nhiều lần, ôxi hóa han mọt, khung vỏ xe han mọt, bong tróc sơn, một số chỗ biến dạng, tôn vỏ xe han thủng, hàn vá nhiều lần, gioong kính chắn gió, kính thành, cửa lên xuống lão hóa
- + Nội thất: sàn xe bong rộp, rách ni, ghế đệm cũ, sòn rách, hư hỏng nhiều
- + Hệ thống điện: các bóng đèn cũ, ố mờ, cháy, dây điện lão hóa nhiều đoạn
- + Hệ thống điều hòa: Các đường ống, dàn nóng lạnh han mọt, lão hóa, rạn nứt
- + Lớp xe: Rạn nứt, hoa lớp mòn hết giới hạn

16. Xe ô tô Transinco biển kiểm soát 14P – 1210

Nhãn hiệu	Transinco
Số loại	A-EQ6100KTD1-K52
Loại xe	Ô tô khách
Năm sản xuất	2009
Nước sản xuất	Việt Nam
Số máy	J42FM900025

Số khung	KK4X9A000502
Màu sơn	Trắng – xanh
Kích thước bao (mm)	10.240 x 2.500 x 3.340
Khối lượng bản thân (kg)	9.430
Thể tích làm việc của động cơ (cm ³)	6.494
Số chỗ ngồi	52
Nhiên liệu	Diesel

Hiện trạng tại thời điểm thẩm định: Xe đã dừng hoạt động

- + Phần động cơ: không nổ được máy
- + Hệ thống khung vỏ: Khung xe rạn nứt, hàn tấp nhiều lần, ôxi hóa han rỉ, khung vỏ xe han rỉ, bong tróc sơn, một số chỗ biến dạng, tôn vỏ xe han rỉ, hàn vá nhiều lần, gioong kính chắn gió, kính thành, cửa lên xuống lão hóa
- + Nội thất: sàn xe bong rộp, rách nỉ, ghế đệm cũ, sờn rách, hư hỏng nhiều
- + Hệ thống điện: các bóng đèn cũ, ố mờ, cháy, dây điện lão hóa nhiều đoạn
- + Hệ thống điều hòa: Các đường ống, dàn nóng lạnh han rỉ, lão hóa, rạn nứt
- + Lớp xe: Rạn nứt, hoa lớp mòn hết giới hạn

17. Xe ô tô Transinco biển kiểm soát 14P – 1251

Nhãn hiệu	Transinco
Số loại	A-EQ6100KTD1-K52
Loại xe	Ô tô khách
Năm sản xuất	2009
Nước sản xuất	Việt Nam
Số máy	J42FM900016
Số khung	KK4X9A000523
Màu sơn	Trắng – xanh
Kích thước bao (mm)	10.240 x 2.500 x 3.340
Khối lượng bản thân (kg)	9.430
Thể tích làm việc của động cơ (cm ³)	6.494
Số chỗ ngồi	52
Nhiên liệu	Diesel

Hiện trạng tại thời điểm thẩm định: Xe đã dừng hoạt động

- + Phần động cơ: không nổ được máy
- + Hệ thống khung vỏ: Khung xe rạn nứt, hàn tấp nhiều lần, ôxi hóa han rỉ, khung vỏ xe han rỉ, bong tróc sơn, một số chỗ biến dạng, tôn vỏ xe han rỉ, hàn vá nhiều lần, gioong kính chắn gió, kính thành, cửa lên xuống lão hóa
- + Nội thất: sàn xe bong rộp, rách nỉ, ghế đệm cũ, sờn rách, hư hỏng nhiều
- + Hệ thống điện: các bóng đèn cũ, ố mờ, cháy, dây điện lão hóa nhiều đoạn

+ Hệ thống điều hòa: Các đường ống, dàn nóng lạnh han rỉ, lão hóa, rạn nứt
 + Lớp xe: Rạn nứt, hoa lớp mòn hết giới hạn

18. Xe ô tô Transinco biển kiểm soát 14P – 2550

Nhãn hiệu	Transinco
Số loại	A-EQ6100KTD1-K52
Loại xe	Ô tô khách
Năm sản xuất	2010
Nước sản xuất	Việt Nam
Số máy	J42FM700007
Số khung	KK4XAA000531
Màu sơn	Trắng – xanh
Kích thước bao (mm)	10.240 x 2.500 x 3.340
Khối lượng bản thân (kg)	9.430
Thể tích làm việc của động cơ (cm ³)	6.494
Số chỗ ngồi	52
Nhiên liệu	Diesel

Hiện trạng tại thời điểm thẩm định: Xe đã dừng hoạt động

+ Phần động cơ: không nổ được máy

+ Hệ thống khung vỏ: Khung xe rạn nứt, hàn tấp nhiều lần, ôxi hóa han rỉ, khung vỏ xe han rỉ, bong tróc sơn, một số chỗ biến dạng, tôn vỏ xe han rỉ, hàn vá nhiều lần, gioong kính chắn gió, kính thành, cửa lên xuống lão hóa

+ Nội thất: sàn xe bong rộp, rách nỉ, ghế đệm cũ, sờn rách, hư hỏng nhiều

+ Hệ thống điện: các bóng đèn cũ, ố mờ, cháy, dây điện lão hóa nhiều đoạn

+ Hệ thống điều hòa: Các đường ống, dàn nóng lạnh han rỉ, lão hóa, rạn nứt

+ Lớp xe: Rạn nứt, hoa lớp mòn hết giới hạn

19. Xe ô tô Transinco biển kiểm soát 14B – 029.48

Nhãn hiệu	Transinco
Số loại	A-EQ6100KTD1-K52
Loại xe	Ô tô khách
Năm sản xuất	2009
Nước sản xuất	Việt Nam
Số máy	0J42FM900002
Số khung	KK4X9A000520
Màu sơn	Trắng – xanh
Kích thước bao (mm)	10.240 x 2.500 x 3.340
Khối lượng bản thân (kg)	9.430

Thể tích làm việc của động cơ (cm ³)	6.494
Số chỗ ngồi	52
Nhiên liệu	Diesel

Hiện trạng tại thời điểm thẩm định: Xe đã dừng hoạt động

- + Phần động cơ: không nổ được máy
- + Hệ thống khung vỏ: Khung xe rạn nứt, hàn tấp nhiều lần, ôxi hóa han rỉ, khung vỏ xe han rỉ, bong tróc sơn, một số chỗ biến dạng, tôn vỏ xe han rỉ, hàn vá nhiều lần, gioong kính chắn gió, kính thành, cửa lên xuống lão hóa
- + Nội thất: sàn xe bong rộp, rách nỉ, ghế đệm cũ, sờn rách, hư hỏng nhiều
- + Hệ thống điện: các bóng đèn cũ, ố mờ, cháy, dây điện lão hóa nhiều đoạn
- + Hệ thống điều hòa: Các đường ống, dàn nóng lạnh han rỉ, lão hóa, rạn nứt
- + Lớp xe: Rạn nứt, hoa lớp mòn hết giới hạn

20. Xe ô tô Transinco biển kiểm soát 14B – 012.73

Nhãn hiệu	Transinco
Số loại	A-EQ6100KTD1-K52
Loại xe	Ô tô khách
Năm sản xuất	2010
Nước sản xuất	Việt Nam
Số máy	0J42FMA00012
Số khung	KK4XAA000539
Màu sơn	Trắng – xanh
Kích thước bao (mm)	10.240 x 2.500 x 3.340
Khối lượng bản thân (kg)	9.430
Thể tích làm việc của động cơ (cm ³)	6.494
Số chỗ ngồi	52
Nhiên liệu	Diesel

Hiện trạng tại thời điểm thẩm định: Xe đã dừng hoạt động

- + Phần động cơ: không nổ được máy
- + Hệ thống khung vỏ: Khung xe rạn nứt, hàn tấp nhiều lần, ôxi hóa han rỉ, khung vỏ xe han rỉ, bong tróc sơn, một số chỗ biến dạng, tôn vỏ xe han rỉ, hàn vá nhiều lần, gioong kính chắn gió, kính thành, cửa lên xuống lão hóa
- + Nội thất: sàn xe bong rộp, rách nỉ, ghế đệm cũ, sờn rách, hư hỏng nhiều
- + Hệ thống điện: các bóng đèn cũ, ố mờ, cháy, dây điện lão hóa nhiều đoạn
- + Hệ thống điều hòa: Các đường ống, dàn nóng lạnh han rỉ, lão hóa, rạn nứt
- + Lớp xe: Rạn nứt, hoa lớp mòn hết giới hạn

21. Xe ô tô Transinco biển kiểm soát 14B – 012.87

Nhãn hiệu	Transinco
-----------	-----------

Số loại	A-EQ6100KTD1-K52
Loại xe	Ô tô khách
Năm sản xuất	2010
Nước sản xuất	Việt Nam
Số máy	0J42FMA00007
Số khung	KK4XAA000537
Màu sơn	Trắng – xanh
Kích thước bao (mm)	10.240 x 2.500 x 3.340
Khối lượng bản thân (kg)	9.430
Thể tích làm việc của động cơ (cm ³)	6.494
Số chỗ ngồi	52
Nhiên liệu	Diesel

Hiện trạng tại thời điểm thẩm định: Xe đã dừng hoạt động

+ Phần động cơ: không nổ được máy

+ Hệ thống khung vỏ: Khung xe rạn nứt, hàn tấp nhiều lần, ôxi hóa han rỉ, khung vỏ xe han rỉ, bong tróc sơn, một số chỗ biến dạng, tôn vỏ xe han rỉ, hàn vá nhiều lần, gioong kính chắn gió, kính thành, cửa lên xuống lão hóa

+ Nội thất: sàn xe bong rộp, rách nỉ, ghế đệm cũ, sờn rách, hư hỏng nhiều

+ Hệ thống điện: các bóng đèn cũ, ố mờ, cháy, dây điện lão hóa nhiều đoạn

+ Hệ thống điều hòa: Các đường ống, dàn nóng lạnh han rỉ, lão hóa, rạn nứt

+ Lớp xe: Rạn nứt, hoa lớp mòn hết giới hạn

22. Xe ô tô Bahai biển kiểm soát 14B – 008.25

Nhãn hiệu	Bahai
Số loại	CA K52E2
Loại xe	Ô tô khách
Năm sản xuất	2013
Nước sản xuất	Việt Nam
Số máy	CA6DF2D2252181126
Số khung	RLF6BLS7D9668279
Màu sơn	Đỏ – ghi
Kích thước bao (mm)	10.500 x 2.500 x 3.340
Khối lượng bản thân (kg)	8.750
Thể tích làm việc của động cơ (cm ³)	6.557
Số chỗ ngồi	52
Nhiên liệu	Diesel

Hiện trạng tại thời điểm thẩm định: Xe đã dừng hoạt động

- + Phần động cơ: không nổ được máy
- + Hệ thống khung vỏ: Khung xe rạn nứt, hàn tấp nhiều lần, ôxi hóa han rỉ, khung vỏ xe han rỉ, bong tróc sơn, một số chỗ biến dạng, tôn vỏ xe han rỉ, hàn vá nhiều lần, gioong kính chắn gió, kính thành, cửa lên xuống lão hóa
- + Nội thất: sàn xe bong rộp, rách nỉ, ghế đệm cũ, sờn rách, hư hỏng nhiều
- + Hệ thống điện: các bóng đèn cũ, ố mờ, cháy, dây điện lão hóa nhiều đoạn
- + Hệ thống điều hòa: Các đường ống, dàn nóng lạnh han rỉ, lão hóa, rạn nứt
- + Lớp xe: Rạn nứt, hoa lớp mòn hết giới hạn

23. Xe ô tô Bhai biển kiểm soát 14B – 008.32

Nhãn hiệu	Bhai
Số loại	CA K52E2
Loại xe	Ô tô khách
Năm sản xuất	2013
Nước sản xuất	Việt Nam
Số máy	CA6DF2D2252181114
Số khung	RLF6BLS7D9668280
Màu sơn	Đỏ – ghi
Kích thước bao (mm)	10.500 x 2.500 x 3.340
Khối lượng bản thân (kg)	8.750
Thể tích làm việc của động cơ (cm ³)	6.557
Số chỗ ngồi	52
Nhiên liệu	Diesel

Hiện trạng tại thời điểm thẩm định: Xe đã dừng hoạt động

- + Phần động cơ: không nổ được máy
- + Hệ thống khung vỏ: Khung xe rạn nứt, hàn tấp nhiều lần, ôxi hóa han rỉ, khung vỏ xe han rỉ, bong tróc sơn, một số chỗ biến dạng, tôn vỏ xe han rỉ, hàn vá nhiều lần, gioong kính chắn gió, kính thành, cửa lên xuống lão hóa
- + Nội thất: sàn xe bong rộp, rách nỉ, ghế đệm cũ, sờn rách, hư hỏng nhiều
- + Hệ thống điện: các bóng đèn cũ, ố mờ, cháy, dây điện lão hóa nhiều đoạn
- + Hệ thống điều hòa: Các đường ống, dàn nóng lạnh han rỉ, lão hóa, rạn nứt
- + Lớp xe: Rạn nứt, hoa lớp mòn hết giới hạn

24. Xe ô tô Thaco biển kiểm soát 14B – 017.84

Nhãn hiệu	Thaco
Số loại	JB86L
Loại xe	Ô tô khách
Năm sản xuất	2006
Nước sản xuất	Việt Nam

Số máy	0G0401502506
Số khung	B35Y6C006914
Màu sơn	Trắng – Xám - Hồng
Kích thước bao (mm)	8.620 x 2.290 x 3.120
Khối lượng bản thân (kg)	7.760
Thể tích làm việc của động cơ (cm ³)	5.202
Số chỗ ngồi	35
Nhiên liệu	Diesel

Hiện trạng tại thời điểm thẩm định: Xe đã dừng hoạt động

+ Phần động cơ: không nổ được máy

+ Hệ thống khung vỏ: Khung xe rạn nứt, hàn tấp nhiều lần, ôxi hóa han rỉ, khung vỏ xe han rỉ, bong tróc sơn, một số chỗ biến dạng, tôn vỏ xe han rỉ, hàn vá nhiều lần, gioong kính chắn gió, kính thành, cửa lên xuống lão hóa

+ Nội thất: sàn xe bong rộp, rách nỉ, ghế đệm cũ, sờn rách, hư hỏng nhiều

+ Hệ thống điện: các bóng đèn cũ, ổ mờ, cháy, dây điện lão hóa nhiều đoạn

+ Hệ thống điều hòa: Các đường ống, dàn nóng lạnh han rỉ, lão hóa, rạn nứt

+ Lớp xe: Rạn nứt, hoa lớp mòn hết giới hạn

PHỤ LỤC ẢNH TÀI SẢN THẨM ĐỊNH

(Kèm theo Báo cáo thẩm định giá số 5.7.3/2022/BCTĐG-AVFS

ngày 05/7/2022 của Công ty Cổ phần Dịch vụ tài chính và Thẩm định giá tài sản Việt Nam)

Thiết bị, phương tiện vận tải

1. Xe ô tô Transinco biển kiểm soát 14P - 1211



2. Xe ô tô Transinco biển kiểm soát 14P - 1214



3. Xe ô tô Transinco biển kiểm soát 14P - 1240



4. Xe ô tô Transinco biển kiểm soát 14P - 1245



5. Xe ô tô Transinco biển kiểm soát 14P - 1204



6. Xe ô tô Transinco biển kiểm soát 14P - 2562



7. Xe ô tô Transinco biển kiểm soát 14P - 2572




8. Xe ô tô Transinco biển kiểm soát 14P - 1207




9. Xe ô tô Transinco biển kiểm soát 14P - 2545



10. Xe ô tô Transinco biển kiểm soát 14P - 1201



11. Xe ô tô Transinco biển kiểm soát 14P - 1230



12. Xe ô tô Transinco biển kiểm soát 14P - 2580



Xe ô tô Transinco biển kiểm soát 14P - 1241



Xe ô tô Transinco biển kiểm soát 14P - 2551



ô tô Transinco biển kiểm soát 14P - 2571



Transinco biển kiểm soát 14P - 1210

PHOTOGRAPHY



17. Xe ô tô Transinco biển kiểm soát 14P – 1251



18. Xe ô tô Transinco biển kiểm soát 14P – 2550



19. Xe ô tô Transinco biển kiểm soát 14B – 029.48




20. Xe ô tô Transinco biển kiểm soát 14B – 012.73



21. Xe ô tô Transinco biển kiểm soát 14B – 012.87



22. Xe ô tô Bahai biển kiểm soát 14B – 008.25



23. Xe ô tô Bahai biển kiểm soát 14B – 008.32



24. Xe ô tô Thaco biển kiểm soát 14B – 017.84



Lô sắt thép phế liệu

